



REGULAMIN BHP

Dotyczy studentów wykonujących pomiary/badania na potrzeby napisania prac dyplomowych inżynierskich lub magisterskich, przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej I-CDBKZ Akademii Kaliskiej.

§1

1. Student zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem BHP przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów/badań.
2. Student przystępuje do wykonywania pomiarów/badań w stanie psychofizycznym zapewniającym bezpieczne ich wykonanie.
3. W przypadku, gdy stan psychofizyczny studenta nie zapewnia bezpiecznego wykonania pomiarów/badań, student ma obowiązek odstąpić od ich wykonywania, a jeżeli tego nie zrobi, prowadzący wyznacza kolejny termin ich wykonania.

§2

1. Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów/badań student zostaje poinformowany przez prowadzącego o umiejscowieniu wyłącznika głównego oraz innych wyłączników umożliwiających wyłączenie napięć podawanych na stanowisko na wypadek sytuacji opisanej w §6.
2. Uszkodzenia wyposażenia stanowiska, stwierdzone w wyniku oględzin, student zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu.

§3

1. Używanie maszyn, urządzeń i przyrządów powinno być zgodne z instrukcjami ich obsługi i/lub uwagami prowadzącego.
2. Pomiary należy wykonywać zgodnie z instrukcjami maszyn i urządzeń lub według zaleceń prowadzącego.
3. Nie wolno manipulować, ani zmieniać połączeń w układzie pomiarowym wtedy, gdy jest załączone zasilanie.
4. Bez zgody prowadzącego niedopuszczalne jest przenoszenie przyrządów, przyborów pomiarowych oraz wyposażenia między stanowiskami pomiarowymi.
5. Nie wolno używać i manipulować przyrządami i wyposażeniem niezwiązanym bezpośrednio z aktualnie wykonywanymi pomiarami/badaniami.
6. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru włączonej aparatury.

§4

1. Wszelkiego rodzaju załączenia i wyłączenia zasilania dokonywane są przez prowadzącego lub studenta na ustne polecenie prowadzącego i w jego obecności, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6.

§5

1. Montaż układu pomiarowego i zmiany w układzie pomiarowym, a także demontaż mogą być przeprowadzone tylko za zgodą prowadzącego ćwiczenia.
2. Nie wolno dotykać części wirujących maszyn i urządzeń.

§6

1. W wypadku wystąpienia jakiegokolwiek awarii, należy natychmiast wyłączyć układ pomiarowy z zasilania oraz powiadomić o tym prowadzącego.
2. W przypadku wystąpienia porażenia prądem należy:
 - wyłączyć układ pomiarowy z zasilania w celu uwolnienia porażonego spod działania prądu, lub jeżeli to nie jest możliwe, w inny sposób uwolnić porażonego spod działania prądu,
 - po uwolnieniu spod działania prądu przystąpić do udzielania pierwszej pomocy i powiadomić o wypadku prowadzącego.
3. Uwalnianie porażonego spod działania prądu i udzielanie pierwszej pomocy dokonuje każda osoba, która jest najbliższej porażonego.

§7

1. **Każdy student wykonujący pomiary/badania zobowiązany jest poświadczyc fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem.**